


GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 鞍山市职业教育基地 5.97 兆瓦分布式光伏发电项目

编号: 008

施工单位	南京东送电力科技有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 4 日		检查地点	生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场施工人员在生活区预制块浇筑时, 因提前模板, 预制块出现裂缝。			
存在问题	现场监理人员在巡视过程中发现, 在生活区预制块浇筑时预制块出现裂缝。			
整改要求	对已裂缝的预制块停止使用, 并敲碎; 望施工单位在今后的施工中严格按照相关工序进行施工。			
检查人	徐国政	施工项目部 签收人/日期	 2017.9.4	
整改情况	经检查, 现场已按照整改要求, 整改完毕 整改负责人: 程章耀 日期 2017 年 9 月 4 日			
复查意见	复查人: 日期			