

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: GFDZ-001

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.12	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场机械运转正常, 临时用电布置合理。 施工单位安排专职安全员, 安全人员进行现场巡视。		
存在问题	1. 施工现场个别人员未戴安全帽。 2. 施工现场安全标语标牌不完善。 3. 施工现场杂物堆放杂乱。		
整改要求	1. 对施工人员进行安全交底。 2. 完善现场的安全标语标牌。 3. 现场杂物堆放清理整齐。		
检查人	吴俊宇	施工项目部 签收人/日期	吴俊宇
整改情况	整改完毕 整改负责人: 吴俊宇 日期 5.13		
复查意见	整改完毕, 符合要求。 复查人: 吴俊宇 日期 2017.5.13		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号。
 检查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

