

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: GFD-007

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.18		检查地点	5#台区、6#台区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	6#台区现场机械运转正常, 临时用电布置合理。 6#台区配电箱检查合格, 安全人员进行现场检查。			
存在问题	1. 5#台区公共区域配电箱堆放杂物。 2. 6#台区道路上方设置限速标志。 3. 6#台区现场存在习惯性违章现象。			
整改要求	1. 5#台区公共区域配电箱堆放杂物。 2. 6#台区道路上方设置限速标志。 3. 施工人员安全文明施工, 施工现场禁止吸烟。			
检查人	吕海宇		施工项目部 签收人/日期	廖红明
整改情况	整改完毕 整改负责人: 廖红明 日期 5.19			
复查意见	整改完毕, 符合要求 复查人: 廖红明 日期 2017.5.19			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。