

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: GFD-003

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.24		检查地点	施工区, 生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工机械运转正常, 临时用电布置合理, 施工人员安全防护措施到位, 安全人员进行现场检查。			
存在问题	1. 在施工现场防护时部分操作人员未戴安全帽, 未系安全带。 2. 生活区饮水桶摆放不达标。 3. 施工现场未设置消防器材。			
整改要求	1. 施工人员必须戴好安全帽和系好安全带, 并每天进行安全教育。 2. 生活区饮水桶摆放整齐。 3. 施工现场配备消防器材, 符合有关规定。			
检查人	孙晓宇		施工项目部 签收人/日期	廖红可
整改情况	整改完毕 整改负责人: 廖红可 日期 5.25			
复查意见	整改完毕, 符合要求。 复查人: 孙晓宇 日期 2017.5.25			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。