

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: GFD-004

施工单位	湖南卓越建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.30	检查地点	施工区、生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	施工现场机械运转正常,临时用电布置合理,施工单位安排安全员、安全员进行现场巡视。		
存在问题	1. 施工现场有初动车载人现象。 2. 现场施工人员习惯性违章,未戴安全帽。 3. 生活区易燃易爆物品旁无灭火器。		
整改要求	1. 施工现场初动车严禁载人。 2. 对施工人员进行安全交底。 3. 易燃易爆物品旁须摆放灭火器,安全必须做到位。		
检查人	吴成宇	施工项目部 签收人/日期	廖红可
整改情况	整改完毕 整改负责人: 廖红可 日期 5.31		
复查意见	整改完毕,符合要求。 复查人: 吴成宇 日期 2017.5.31		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

