

GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丽江金城国际建材家居商城 10MW 分布式光伏发电项目

编号: 77-001

施工单位	湖南卓越建设有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.5		检查地点	施工区、生活区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	施工区域车辆停放正常, 临时用电布置合理。施工区域安全防护设施齐全, 安全人员进行。现场巡视。			
存在问题	1. 开关站内杂物堆放不规范。 2. 生活区临时用电不规范。 3. 施工区域车辆停放不规范。			
整改要求	1. 开关站内干净整洁, 杂物堆放整齐。 2. 生活区合理安全用电。 3. 施工现场设置临时车辆停放点, 车辆停放规范。			
检查人	李健		施工项目部 签收人/日期	廖红可 6.6
整改情况	整改完毕 整改负责人: 廖红可 日期 6.6			
复查意见	整改完毕, 符合要求。 复查人: 李健 日期 2017.6.6 			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

