

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浙江木术马丁家居有限公司 1000Kwp 分布式光伏发电项目 编号：002

施工单位	恒阳		监理单位	浙江正衡	
检查时间	2017.4.5.		检查地点	木术马丁	
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项				
施工及检查情况简述	安装夹具等物。				
存在问题	施工人员未戴安全帽。				
整改要求	施工中佩戴安全帽。				
检查人	段文林		施工项目部 签收人/日期	陈伟 4.6	
整改情况	已戴安全帽。 整改负责人：陈伟 日期 4.5				
复查意见	合格。 复查人：段文林 日期 4.5				

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查摘要。