

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浙江木木马丁家居有限公司 1000Kwp 分布式光伏发电项目 编号: 003

施工单位	恒阳.	监理单位	浙江正衡
检查时间	2017.5.6	检查地点	木木马
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	组件安装.		
存在问题	施工人员未按规范搬运组件, 容易对组件造成损伤.		
整改要求	要求施工方在搬运过程中严格按规范施工.		
检查人	孙羽飞.	施工项目部 签收人/日期	陈伟. 5.6.
整改情况	已按规范操作. 整改负责人: 陈伟. 日期 5.6.		
复查意见	合格. 复查人: 孙羽飞. 日期 5.6.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查摘要。