

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：003（安全检查）

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 3 日	检查地点	1#车间屋面及仓库区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场屋面及仓库区进行安全文明检查		
存在问题	1、现场个别部位的安全防护不到位（特别是高低屋面搭设的临时走道）。 2、现场的 C 型钢加工作业时，操作工人未佩戴安全防护工具。		
整改要求	1、现场个别部位的安全防护不到位（特别是高低屋面搭设的临时走道），需要立即整改，保证施工安全。 2、现场的 C 型钢加工作业时，要给操作工人佩戴安全防护工具，避免在切割作业时对工人造成意外伤害。		
检查人	俞传辉 2017.6.3	施工项目部 签收人/日期	俞传辉 2017.6.3
整改情况	已按要求整改 整改负责人：俞传辉 日期：2017.6.4		
复查意见	经复查，已整改 复查人：俞传辉 日期：2017.6.4		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。