

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 001

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 5 月 22 日	检查地点	车间 B1 区屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	车间 B1 区屋面安装的夹具及铝轨梁		
存在问题	1、个别铝轨梁部位存在有多余的夹具。 2、屋面垃圾清理不及时。		
整改要求	1、要求施工单位将多余的夹具拆除。 2、要求施工单位将屋面垃圾及时清理干净。		
检查人	殷传辉 姜X云	施工项目部 签收人/日期	姜X云 2017.5.22
整改情况	已完成整改。 整改负责人: 姜X云 日期: 2017.5.23		
复查意见	已按要求完成整改 复查人: 殷传辉 日期: 2017.5.23		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。