




监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：004（安全检查）

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 6 月 15 日	检查地点	1#车间屋面及仓库区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对施工现场屋面及仓库区进行安全文明大检查		
存在问题	1、库房内已经拆开包装的汇流箱（1 个）要注意成品保护，不要直接的放在地上。 2、现场存在交叉作业，对于其他单位施工造成的屋面划痕、破损的部位，要及时与时代新能源沟通，汇报，避免以后造成争议。 3、屋面上有个别部位的垃圾未及时清理。 4、对于屋面上个别部位因交叉作业去掉的安全警示绳及安全警示性标语，要及时恢复。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天之内完成整改，并让监理复检		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.6.15
整改情况	已按要求整改完毕 整改负责人:  日期: 2017.6.18.		
复查意见	经复查, 以上内容基本就整改. 复查人:  日期: 2017.6.18		

- 注
1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。