

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：006（安全检查）

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 7 月 23 日	检查地点	1#车间屋面及仓库区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面及仓库区进行安全文明检查		
存在问题	1、1#车间屋面未按要求放置灭火器。 2、1#车间屋面上的施工垃圾（主要是设备包装箱）未及时清理。 3、组件已经吊装到屋面开始安装，但未在屋面上悬挂安全警示标语。		
整改要求	1、要求在 1#车间屋面各区按规范要求放置灭火器材（数量要求充足）。 2、要求将 1#车间屋面上的施工垃圾及时清理，保证现场的干净、整洁。 3、组件已经吊装到屋面开始安装，要求施工单位严格按已经下发的《乐叶太阳能光伏组件安装手册》上的要求进行施工，并在 1#车间屋面悬挂相关的安全警示性标语。		
检查人	王传辉	施工项目部 签收人/日期	刘金峰 2017.7.23
整改情况	已完成整改 整改负责人：刘金峰 日期：2017.7.25		
复查意见	经复查，以上内容基本完成整改 复查人：王传辉 日期：2017.7.25		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。