

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号: 009 (安全检查)

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 8 月 2 日	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面进行安全文明检查		
存在问题	1、1#车间屋面 A 区楼梯上屋面处只悬挂安全警示线, 存在人员高空坠落的安全隐患。 2、1#车间 A 区屋面 (A、B 区高低屋面) 低女儿墙处未做安全防护措施。		
整改要求	1、要求施工单位在 1#车间屋面 A 区楼梯上屋面处用脚手架搭设安全围护, 且悬挂安全警示线及安全警示标语; 并在两天内整改完成 (即 2017 年 8 月 4 日), 报监理单位复查。 2、要求施工单位在 1#车间 A 区屋面 (A、B 区高低屋面) 低女儿墙处做好安全防护, 并悬挂安全警示线及安全警示标语。要求两天内整改完成 (即 2017 年 8 月 4 日), 报监理单位复查		
检查人	殷传辉	施工项目部 签收人/日期	肖金祥 2017.8.2
整改情况	已按要求完成 整改负责人: 肖金祥 日期: 2017.8.4		
复查意见	经复查, 以上内容已按要求基本整改完成 复查人: 殷传辉 日期: 2017.8.4		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。