

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：015(安全文明)

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 8 日	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面进行安全文明施工检查		
存在问题	1、1#车间屋面有个别工人在施工的过程中不按要求佩戴安全帽。 2、1#车间屋面个别部位的垃圾未及时清理，造成现场凌乱，不整洁。 3、1#车间屋面 E 区低女儿墙处未做安全防护。 4、关于已安装完成的光伏组件，组件板上存在局部灰尘堆积的现象。		
整改要求	1、1#车间屋面有个别工人在施工的过程中不按要求佩戴安全帽，要求施工单位立即整改，并加强对工人的现场管理。 2、1#车间屋面个别部位的垃圾未及时清理，造成现场凌乱，不整洁。要求施工单位尽快将现场所有的垃圾清理干净，施工材料堆放整齐。 3、1#车间屋面 E 区低女儿墙处未做安全防护；要求在低女儿墙处做好安全防护，并悬挂安全警示线及安全警示标语。 4、于已安装完成的光伏组件，组件板上存在局部灰尘堆积的现象，为了避免组件产生热斑效应，要求施工单位及时清理组件板上堆积的灰尘，并在后续定期检查、清理组件板上堆积的灰尘。		
检查人	熊传辉	施工项目部 签收人/日期	2017.9.8
整改情况	已按要求完成整改。 整改负责人：2017.9.9		
复查意见	经复查，施工单位已按要求进行整改 复查人：熊传辉 日期：2017.9.9		

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。
2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。