

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：016

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 13 日	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面进行巡视检查		
存在问题	1、1#车间屋面已经安装完成的组串，有个别部位因施工原因，造成个别组件边缘不在同一水平线上，出现锯齿状排布。 2、1#车间屋面 D 区到 E 区高低屋面处，搭设的临时脚手架爬梯，有个别扣件上的螺栓出现松动。 3、1#车间屋面在现场施工的过程中，有个别工人将电缆及其他杂物堆放在已安装完成的光伏组件板上。		
整改要求	针对以上事宜，已经下发监理通知单 013		
检查人	熊传辉	施工项目部 签收人/日期	2017.9.13
整改情况	整改负责人： 日期：		
复查意见	复查人： 日期：		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。