

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：溧阳时代新能源一期 5.04MWp 分布式光伏电站项目

编号：017

施工单位	江苏启安建设集团有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 9 月 15 日	检查地点	1#车间屋面
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对 1#车间屋面进行检查		
存在问题	1、1#车间屋面有些部位的垃圾未及时清理干净。 2、1#车间屋面 B 区有个别镀锌钢管未按要求固定牢固。 3、1#车间屋面 D 区，工人在施工的过程中把施工工具随意地放在逆变器和汇流箱的顶部，容易造成设备外表面防腐层的破坏。 4、1#车间屋面有些部位 pvc 管固定采用的是单股扎丝，未按要求采用至少两股扎丝进行绑扎固定。		
整改要求	1、要求施工单位对 1#车间屋面所有部位再进行一遍自检，将屋面上的垃圾全部清理干净。 2、关于 1#车间屋面 B 区有个别镀锌钢管未按要求固定牢固的事项，要求施工单位立即按要求进行整改，保证屋面上所有的镀锌钢管固定牢固。 3、要求施工单位加强管理，严禁在施工的过程中随意地将施工工具等杂物堆放在设备顶部。 4、对于 1#车间屋面有些部位 pvc 管固定采用的是单股扎丝，未按要求采用至少两股扎丝进行绑扎固定的事项，要求施工单位立即按要求进行整改。		
检查人	魏传辉	施工项目部 签收人/日期	姜云 2017.9.15
整改情况	已按照要求现场整改完成 整改负责人：姜云 日期：2017.9.16		
复查意见	经复查，以上内容施工单位已按要求进行整改 复查人：魏传辉 日期：2017.9.16		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。