

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：001

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.17	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工用电动工具无接地。 3、办公区消防器材定期检查记录不完整。 4、个别施工人员未着工作服。 5、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军帆	施工项目部 签收人/日期	金义齐 2017.5.17
整改情况	整改负责人：陈程立 日期：2017.5.19		
复查意见	复查人：张军帆 日期：2017.5.29		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：002

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.3	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、厂房顶部纸质垃圾未清理。 2、厂房加固工作中，焊机电源无保护。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金文江 2017.6.3
整改情况	整改负责人：陈毅江 日期：2017.6.5		
复查意见	复查人：张军枫 日期：2017.6.5		

监理检查记录表

工程名称：徐州中鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：003

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.10	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、厂房加固个别施工人员佩戴安全带未生根。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	各收人 2017.6.10
整改情况	整改负责人：陈秋立 日期：2017.6.12		
复查意见	复查人：张军枫 日期：2017.6.12		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：004

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 6. 17	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、1-4#区域厂房顶部分采光带未采取防护措施。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军机	施工项目部 签收人/日期	金文 2017.6.17
整改情况	整改负责人：陈权立 日期：2017. 6. 19		
复查意见	复查人：张军机 日期：2017. 6. 19.		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：005

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.24	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工用电动工具无接地。 2、个别施工人员未着工作服。 3、电焊作业未设置灭火器。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	李汉文 2017.6.24
整改情况	整改负责人：陈秋立 日期：2017.6.25		
复查意见	复查人：张军枫 日期：2017.6.25		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：006

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.1	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、宿舍有抽烟现象。 2、临时爬梯加固不到位。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	俞文文 2017.7.1
整改情况	整改负责人：陈秋立 日期：2017.7.2		
复查意见	复查人：张军枫 日期：2017.7.2		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：007

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.8	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、加固厂房时个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军帆	施工项目部 签收人/日期	金文 2017.7.8
整改情况	整改负责人：陈敏立 日期：2017.7.9		
复查意见	复查人：张军帆 日期：2017.7.9		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：008

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.15	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、宿舍用电存在乱拉现象。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金汉文 2017.7.15
整改情况	整改负责人：陈秋立 日期：2017.7.16		
复查意见	复查人：张军枫 日期：2017.7.16		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：009

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.22	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、1-4#区域厂房顶未作防护栏杆。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军帆	施工项目部 签收人/日期	俞斌文 2017.7.22
整改情况	整改负责人：陈树立 日期：2017.7.21		
复查意见	复查人：张军帆 日期：2017.7.23		