

监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：001

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年05月25日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场施工用电动工具无接地。 3、办公区消防器材定期检查记录不完整。 4、个别施工人员未着工作服。 5、现场施工佩戴安全帽不规范未系紧帽带。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于3天之内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金汉文
整改情况	已整改 整改负责人：金汉文 日期：2017.5.26		
复查意见	整改完成 复查人：张军枫 日期：2017.5.27		

监理检查记录表

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: 002

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 01 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、厂房顶部纸质垃圾未清理。 2、厂房加固工作中, 焊机电源无保护。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金汉文
整改情况	已整改 整改负责人: 金汉文 日期: 2017.6.3		
复查意见	整改完成 复查人: 张军枫 日期: 2017.6.3		

监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：003

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 08 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点，生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求，紧密结合现场安全生产工作实际，开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、厂房加固个别施工人员佩戴安全带未生根。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改，请于 3 天内进行整改，并让监理复检		
检查人	张军树	施工项目部 签收人/日期	金汉文
整改情况	已整改 整改负责人：金汉文 日期：2017.6.9		
复查意见	整改完成 复查人：张军树 日期：2017.6.10		

监理检查记录表

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: 004

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 15 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、C4-C7 区域厂房顶部分采光带未采取防护措施。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金汉文
整改情况	已整改 整改负责人: 金汉文 日期: 2017.6.16		
复查意见	整改完成 复查人: 张军枫 日期: 2017.6.17		

监理检查记录表

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: 005

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 23 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、因天气炎热, 部分施工人员未按要求佩戴安全帽。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金汉文
整改情况	已整改 整改负责人: 金汉文 日期: 2017. 6. 24		
复查意见	整改完成 复查人: 张军枫 日期: 2017. 6. 25		

监理检查记录表

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: 006

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 06 月 29 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场用电接线较为混乱, 未遵守一机一闸一箱一漏原则。 2、发现个别人员穿短裤进入现场施工。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金汉文
整改情况	已整改 整改负责人: 金汉文 日期: 2017.6.29		
复查意见	整改完成 复查人: 张军枫 日期: 2017.6.30		

监理检查记录表

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: 007

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 07 月 07 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、光伏厂区内垃圾较多, 未清理。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金汉文
整改情况	已整改 整改负责人: 金汉文 日期: 2017.7.8		
复查意见	整改完成 复查人: 张军枫 日期: 2017.7.9		

监理检查记录表

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: 008

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017年07月14日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、现场部分箱变门未上锁。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于3天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金汉文
整改情况	已整改 整改负责人: 金汉文 日期: 2017.7.15		
复查意见	整改完成 复查人: 张军枫 日期: 2017.7.16		

监理检查记录表

工程名称: 徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号: 009

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017 年 07 月 21 日	检查地点	施工现场、材料场地、办公地点, 生活区
检查类型	☐ 巡视 ☒ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、按照“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”的总要求, 紧密结合现场安全生产工作实际, 开展隐患安全大检查 2、安全体系及实施检查 3、现场安全文明控制 4、现场安全文明管理 4、施工现场安全状况		
存在问题	1、预制舱周围存在垃圾。		
整改要求	严格按照《安全文明施工标准化管理办法》整改, 请于 3 天之内进行整改, 并让监理复检		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	金汉文
整改情况	已整改 整改负责人: 金汉文 日期: 2017.7.22		
复查意见	整改完成 复查人: 张军枫 日期: 2017.7.27		