

监理检查记录表

工程名称：徐州中鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：001

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.26	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、11-14#箱逆变基础土方开挖。 2、11-14#箱逆变基础钢筋加工。		
存在问题	1、11-14#箱逆变基础钢筋局部存在锈蚀。		
整改要求	1、对 11-14#箱逆变基础钢筋进行除锈。		
检查人	俞建平	施工项目部 签收人/日期	俞文 2017.5.26
整改情况	整改负责人：俞文 日期：2017.5.26		
复查意见	整改合格 复查人：俞建平 日期：2017.5.28		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：002

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.24	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、11-14#箱逆变基础钢筋绑扎。		
存在问题	1、11-14#箱逆变基础钢筋个别搭接长度不符合规范。		
整改要求	按照规范对 11-14#箱逆变基础钢筋绑扎		
检查人	俞建平	施工项目部 签收人/日期	金义文 2017.5.24
整改情况	整改负责人：陈秋红 日期：2017.5.24		
复查意见	复查人：俞建平 日期：2017.5.24		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目





编号：003

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.28	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、4#屋面桥架支架敷设安装。		
存在问题	1、4#屋面临边防护不到位存在安全隐患。 2、个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	按照安全文明施工规范要求施工人员佩戴安全帽，并做好临边防护。		
检查人	殷建平	施工项目部 签收人/日期	金文 2017.5.28
整改情况	整改负责人 殷建平 日期：2017.5.28		
复查意见	复查人：殷建平 日期：2017.5.28		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫建材市场管理有限公司分布式光伏发电项目

编号：004

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.1	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、4#屋面组件安装。		
存在问题	1、4#屋面采光带防护不到位存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明施工规范要求，并做好临边防护。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	 2017.6.1
整改情况			
	整改负责人:  日期: 2017.6.1		
复查意见			
	复查人:  日期: 2017.6.1		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：005

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.15	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2、11#、13#、14#号箱逆变接线 3、12#箱逆变环网接地		
存在问题	1、12#箱逆变环网接地个别扁铁搭接长度偏短。		
整改要求	按照规范要求对12#箱逆变环网接地。		
检查人	陈建平	施工项目部 签收人/日期	金文 2017.6.15
整改情况	整改负责人：陈建平 日期：2017.6.16		
复查意见	整改合格 复查人：陈建平 日期：2017.6.16		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：006

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.18	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、2#、3#屋面 T 型胶粘夹具支架安装。 2、十号箱逆变基础填充墙砌筑。		
存在问题	1、十号箱逆变基础填充墙砌筑砂浆饱满度不足 80%。		
整改要求	按照规范要求砂浆饱满度 80%。		
检查人	俞建平	施工项目部 签收人/日期	俞文文 2017.6.18
整改情况	整改负责人：俞文文 日期：2017.6.19		
复查意见	复查人：俞建平 日期：2017.6.19		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：007

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.20	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、电缆沟回填 2、11#、12#、14#箱逆变环形接地焊接		
存在问题	1、 电缆沟回填，电缆沟内存在垃圾。		
整改要求	按照规范要求对站内电缆沟回填。		
检查人	俞建平	施工项目部 签收人/日期	俞建文 2017.6.20
整改情况	整改负责人：俞建文 日期：2017.6.21		
复查意见	整改合格 复查人：俞建平 日期：2017.6.21		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：008

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.30	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、施工过程中个别施工人员未佩戴安全帽，打赤膊施工。		
存在问题	1、施工人员未佩戴安全帽，打赤膊施工		
整改要求	按照安全文明施工要求佩戴安全帽，穿衣。		
检查人	殷建平	施工项目部 签收人/日期	金汉文 2017.6.30
整改情况	整改负责人：陈敏 日期：2017.7.1		
复查意见	复查人：殷建平 日期：2017.7.1		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：009

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017. 7. 6	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、2#屋面汇流箱接线； 2、2#厂房电缆铺设； 3、箱逆变电缆铺设准备		
存在问题	1、2#屋面汇流箱接线后防火封堵不到位。		
整改要求	按照图纸设计要求对2#屋面汇流箱接线后防火封堵。		
检查人	陈建平	施工项目部 签收人/日期	金文 2017.7.6
整改情况	整改负责人：陈建平 日期：2017.7.8		
复查意见	复查人：陈建平 日期：2017.7.8		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：010

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.14	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	2#、3#、屋面接地扁铁倒运就位。 14#箱逆变基础混凝土浇筑。。		
存在问题	1、 2#、3#、屋面接地扁铁倒运就位临边防护不到位存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明对 2#、3#、屋面接地扁铁倒运就位临边防护		
检查人	危建平	施工项目部 签收人/日期	李汉文 2017.7.14
整改情况	整改负责人：陈秋红 日期：2017.7.16		
复查意见	复查人：危建平 日期：2017.7.16		

监理检查记录表

工程名称：徐州申鑫石材市场管理有限公司分布式光伏电站项目

编号：011

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.26	检查地点	光伏场区
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、3#、4#屋面进行扁钢支架安装；		
存在问题	1、3#、4#、屋面桥架安装后盖板未固定存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明施工要求对3#、4#屋面桥架安装盖板固定消除安全隐患。		
检查人	陈建平	施工项目部 签收人/日期	余文文 2017.7.26
整改情况	整改负责人：陈建平 日期：2017.7.26		
复查意见	复查人：陈建平 日期：2017.7.26		