

监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：001

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.24	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、4#、5#、6#箱逆变基础土方开挖。 2、4#、5#、6#箱逆变基础钢筋加工。		
存在问题	1、4#、5#、6#箱逆变基础钢筋局部存在锈蚀。		
整改要求	1、对 4#、5#、6#箱逆变基础钢筋进行除锈。		
检查人	葛学军	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完毕 整改负责人: 陈科立 日期: 2017.5.25		
复查意见	符合要求 复查人: 葛学军 日期: 2017.5.25		