




监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：003

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.5.23	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、B5、B6 屋面支架敷设安装。		
存在问题	1、B5 屋面临边防护不到位存在安全隐患。 2、个别施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	按照安全文明施工规范要求施工人员佩戴安全帽，并做好临边防护。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	 整改负责人  日期：2017.5.24		
复查意见	已按规定整改 复查人  日期：2017.5.24		