




## 监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：006

|           |                                                                                                                                                                                                                             |                 |                |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|
| 施工单位      | 南京东送电力科技有限公司                                                                                                                                                                                                                | 监理单位            | 常州正衡电力工程监理有限公司 |
| 检查时间      | 2017.5.29                                                                                                                                                                                                                   | 检查地点            | 光伏场区           |
| 检查类型      | <input type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项                                                                                                                                         |                 |                |
| 施工及检查情况简述 | 预制仓钢筋绑扎，模板支设加固。<br><br>8#、9#箱逆变基础混凝土浇筑。<br><br>十号箱逆变基础混凝土垫层浇筑。                                                                                                                                                              |                 |                |
| 存在问题      | 1、十号箱逆变基础混凝土垫层浇筑部分未振捣。<br>2、预制仓内模板支设加固，模板存在抛掷现象，存在安全隐患                                                                                                                                                                      |                 |                |
| 整改要求      | 按照规范对十号箱逆变基础混凝土垫层均匀振捣。<br>按照安全文明施工物料应该上下传递禁止抛掷。                                                                                                                                                                             |                 |                |
| 检查人       |                                                                                                                                          | 施工项目部<br>签收人/日期 |                |
| 整改情况      | <div style="text-align: center;"> <br/><br/>                     整改负责人：陈秋立    日期：2017.5.29                 </div>                        |                 |                |
| 复查意见      | <div style="text-align: center;">                     已按规定整改。<br/><br/>                     复查人：    日期：2017.5.29                 </div> |                 |                |