

监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：007

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.3	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	B5、B6 屋面接地扁铁倒运就位。 十号箱逆变基础混凝土浇筑。		
存在问题	1、B5、B6 屋面接地扁铁倒运就位临边防护不到位存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明对 B5、B6 屋面接地扁铁倒运就位临边防护。		
检查人	葛子昆	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完毕 整改负责人：陈秋宇 日期：2017.6.3		
复查意见	已按规定整改 复查人：葛子昆 日期：2017.6.3		