

监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：008

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.8	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、B5、B6 屋面汇流箱接线； 2、B5、B6 厂房电缆铺设； 3、箱逆变电缆铺设准备； 4、开关舱内接线、设备安装；		
存在问题	1、B5、B6 屋面汇流箱接线后防火封堵不到位。		
整改要求	按照图纸设计要求对 B5、B6 屋面汇流箱接线后防火封堵。		
检查人	姜子峰	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完毕 整改负责人：陈秋华 日期：2017.6.9		
复查意见	已按规定整改 复查人：姜子峰 日期：2017.6.9		