




监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：009

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.13	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、A9 屋面进行扁钢支架安装； 2、A9 号屋面桥架安装。		
存在问题	1、A9 屋面桥架安装后盖板未固定存在安全隐患。		
整改要求	按照安全文明施工要求对 A9 屋面桥架安装盖板固定消除安全隐患。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完毕 整改负责人  日期: 2017.6.13		
复查意见	已按规定整改 复查人  日期: 2017.6.13		