




监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：010

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.14	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、B5、B6 屋面桥架盖板固定 2、4#、5#、6#号箱逆变接线 3、2#箱逆变环网接地		
存在问题	1、2#箱逆变环网接地个别扁铁搭接长度偏短。		
整改要求	按照规范要求对 2#箱逆变环网接地。		
检查人		施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完毕 整改负责人:  日期: 2017.6.14		
复查意见	已按规定整改。 复查人:  日期: 2017.6.14		