

监理检查记录表

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

编号：011

施工单位	南京东送电力科技有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.6.17	检查地点	光伏场区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	1、站内电缆沟回填 2、4#、5#、6#箱逆变环形接地焊接		
存在问题	1、站内电缆沟回填，电缆沟内存在垃圾。		
整改要求	按照规范要求对站内电缆沟回填。		
检查人	黄子昆	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	整改完毕。 整改负责人 陈秋立 日期: 2017.6.17		
复查意见	已按规定整改。 复查人 黄子昆 日期: 2017.6.17		