




GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号: 03

施工单位	上海久能能源科技发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理单位
检查时间	2017.10.16		检查地点	苏州吴江康饮厂房屋顶
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	现场进行组件安装及接地线串联工作, 我方检查组件安装的水平度及垂直度			
存在问题	1、组件安装高低不平成波浪形 2、组件安装整体看上去不直			
整改要求	立即拉线整改, 保证工程整体的美观			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	已整改		整改负责人:  日期 2017.10.16	
复查意见	已整改、合格。 复查人:  日期 2017.10.18			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“检查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。