

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：苏州吴江康饮 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号：02

施工单位	上海久能能源科技发展有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.19		检查地点	1#厂房
检查类型	<input checked="" type="checkbox"/> 巡视 <input type="checkbox"/> 定期 <input type="checkbox"/> 专项			
施工及检查情况简述	对组件电压进行测试。			
存在问题	测试结果1#厂房有两块组件没有电压显示，已汇报			
整改要求	业主项目经理做好测试报告，通知施工人员对两块组件仔细排查。			
检查人	王健	施工项目部 签收人/日期	马冲 2018.5.19	
整改情况	已整改。 整改负责人：马冲 日期 2018.5.19			
复查意见	合格。 复查人：王健 日期 2018.5.19			

- 注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。
 2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。
 3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。