

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 苏州吴江康欣 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号: 03

施工单位	上海久能能源科技发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.22	检查地点	施工现场
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对屋面进行安全隐患排除检查。		
存在问题	规范灭火器。		
整改要求	要求增加消防器材, 屋面贴好警示标识。		
检查人	王强	施工项目部 签收人/日期	马冲 2018.5.22
整改情况	已整改。		
	整改负责人: 马冲 日期 2018.5.22		
复查意见	合格		
	复查人: 王强 日期 2018.5.22		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。