

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 苏州吴江康欣 4.58MW 分布式光伏发电项目

编号: 04

施工单位	上海久能能源科技发展有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.5.29	检查地点	张店
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	对张店农光互补并网柜进行检查。		
存在问题	张店并网柜底座有部分已生锈。		
整改要求	要求施工队对已生锈的部分除锈并刷银粉漆。		
检查人	王强	施工项目部 签收人/日期	马冲 2018.5.29
整改情况	已整改。 整改负责人: 马冲 日期: 2018.5.29		
复查意见	合格。 复查人: 王强 日期: 2018.5.29		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。