

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXSFT-SCK01

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/10/13	检查地点	混凝土屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	施工造成屋面防水层损坏较重		
存在问题	1、屋面防水层损坏		
整改要求	增加施工垫板，敷设施工通道，立即处理并做好成品保护。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/10/13
整改情况	正在整改 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		