

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXSFT-SCK02

施工单位	无锡泰创工业设备安装有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017/11/03	检查地点	1#屋面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	防雷接地扁钢焊接检查		
存在问题	1、焊接处焊接质量欠佳。 2、上引屋面原有防雷接地网搭接面积不够。		
整改要求	焊接不合格问题处立即处理至合格。		
检查人	张军枫	施工项目部 签收人/日期	2017/11/03
整改情况	正在整改 整改负责人： 日期		
复查意见	复查人： 日期		