监理检查记录表

工程名称：江苏赛福天钢索股份有限公司 3MWp 分布式光伏发电项目　　编号：ZHSUP-WXSFT-SCK11

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>无锡泰创工业设备安装有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2017/11/19</td><td>检查地点</td><td colspan="2">现场施工</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">√巡视　　□定期　　□专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">现场施工巡视检查</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">1、光伏线号码识别套管过大。
2、敷设光伏线没有妥善保护。</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">不合格问题处立即处理至达标。</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td colspan="2">张军枫</td><td>施工项目部签收人/日期</td><td>2017/11/19</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">正在整改
整改负责人：　　日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人：　　日期</td></tr>
</table>