监理检查记录表

工程名称：国泰精密机件（无锡）有限公司 4.65MWp 分布式光伏发电项目 编号：ZHSUP-WXGT-SCK02

<table>
<tr><td>施工单位</td><td>无锡泰创工业设备安装有限公司</td><td>监理单位</td><td colspan="2">常州正衡电力工程监理有限公司</td></tr>
<tr><td>检查时间</td><td>2017/06/13</td><td>检查地点</td><td colspan="2">配电房</td></tr>
<tr><td>检查类型</td><td colspan="4">√巡视 □定期 □专项</td></tr>
<tr><td>施工及检查情况简述</td><td colspan="4">之前浇筑的基础存在漏筋现象，砌筑的墙使用的回收废旧红砖等不合规之处</td></tr>
<tr><td>存在问题</td><td colspan="4">1、配电房基础圈梁漏筋
2、砌墙使用的回收废旧红砖</td></tr>
<tr><td>整改要求</td><td colspan="4">立即处理达到设计要求。</td></tr>
<tr><td>检查人</td><td>张军枫</td><td colspan="2">施工项目部签收人/日期</td><td>2017/6/13</td></tr>
<tr><td>整改情况</td><td colspan="4">整改负责人： 日期</td></tr>
<tr><td>复查意见</td><td colspan="4">复查人： 日期</td></tr>
</table>