

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 丰宁满族自治县 2017 年第一批村级光伏扶贫电站项目

编号: 002

施工单位	苏州腾晖电力技术有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 09 月 15 日	检查地点	施工现场
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	冒哈气村进行场平, 桩基础进行定位放线。 五员外村地块定位放线完成, 打孔完成, 开始浇筑。		
存在问题	1、现场未设置安全警示标语牌。 2、部分施工人员未佩戴安全帽。		
整改要求	1、要求施工单位两天内将安全警示标语牌设置完成。 2、要求施工单位对施工人员进行安全教育交底, 进出施工现场施工人员必须规范佩戴安全帽。		
检查人	段光林	施工项目部 签收人/日期	葛金全 2018.9.15
整改情况	针对以上问题, 已逐一整改。 整改负责人: 葛金全 日期 2018.9.15		
复查意见	针对以上问题已完成整改, 符合要求 复查人: 胡浩 日期 2018.9.15		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单, “整改要求”中应注明监理通知单的编号, “整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时, 应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

