



GFDZJBM14: 监理检查记录表

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 南京熊猫现代服务业光伏发电 1.54MWp 子项目

编号: GFDZJBM14 -035

施工单位	江苏省江建集团有限公司		监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018 年 1 月 22 日		检查地点	E01-E07 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项			
施工及检查情况简述	楼面光伏组件清洗系统安装。管路采用镀锌(32x6mm)、保温采用橡塑保温管(32x3x3mm),E01-E07 号楼面于 2018 年 1 月 21 日安装完成,经监理项目部检查(路径敷设、材料质量、安装工艺)符合设计要求及建设方技术条款。			
存在问题	橡塑保温管连接处现场采用透明胶带绑扎连接,经风吹日晒易断裂(建设方技术条款及施工布置图无说明)。			
整改要求	建议与建设方项目部意见。			
检查人			施工项目部 签收人/日期	
整改情况	同意, 监理方意见 整改负责人:  日期: 2018.1.23			
复查意见	建设方暂无异议。 复查人:  日期: 2018.1.23			

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复检意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建