

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号： GFDZJBM14-006

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.9.17	检查地点	E01 号楼面
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	部分支架不符合设计要求。		
存在问题	1； 支架基础支墩方位角度不符合设计要求。 2； 前后立柱不在同一轴线。 3； 部分斜梁角度大于设计正负 1 度。 4； 部分横梁扭曲变形未调整及更换。 5； 施工人员安装运输支架时存在磕碰现象，镀锌容易脱落。		
整改要求	1、要求项目施工项目负责人尽快进行自检自查。 2、对监理提出的以上问题逐一落实，专人负责。 3、对整改时间尽快落实。 4、调整整改完成后报监理方验收。 5、施工现场已整改。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	胡健
整改情况	上述所存在问题 7月 30日前完成整改。 整改负责人：吕 强 日期 2017.9.5		
复查意见	2017.9. 30. 验收小组进行抽查验收。 复查人：田同有 日期 2017.9.5.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单，“整改要求”中应注明监理通知单的编号，“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时，应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。



由 扫描全能王 扫描创建