

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：南京熊猫电子、南京现代服务业光伏发电项目

编号： GFDZJBM14-0015

施工单位	南瑞电力设计有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.10	检查地点	E01 号人字梯吊装
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	1: 人字梯前后立柱(H型钢)上下两端垂直度误差8公分。 2: 安全技术交底已落实。 3: 检查机械操作人员资质及机械年审期限合格。 4: 专职安全员进行旁站及警示标牌设置		
存在问题	1: H型钢底部与预埋件螺栓孔距偏大、影响人字梯稳固性能。 2: 未设置警示标牌。 3、立柱间距略有误差(20mm)		
整改要求	1:对监理所提出的问题必须进行调整、加固(1、3、)。 2: 整改后应通知监理进行验收。		
检查人	田同有	施工项目部 签收人/日期	吕俊 2017.11.10.
整改情况	存在问题第1、2条已当场整改。 第1条三日内修复完成。 整改负责人: 吕俊 日期: 2017.11.10.		
复查意见	复查情况: 第一条未整改。 复查人: 田同有 日期: 2017.11.10.		

注 1. 如存在问题已签发监理通知单,“整改要求”中应注明监理通知单的编号,“整改情况”和“复查意见”可不填写。

2. 施工单位填写整改情况时,应对照问题逐一描述。

3. 定期、专项检查时可根据需要附检查纲要。

