

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 001

施工单位	广西兴能电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.5	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼屋面钢雨棚托的宽度、钢雨棚规格、型号、间距进行检查。		
存在问题	该处部分钢雨棚间距过大。		
整改要求	要求施工单位必须严格按照图纸要求进行施工		
检查人	孙富斌	施工项目部 签收人/日期	王智港 2017.7.6
整改情况	已按图纸要求整改。 整改负责人：王智港 日期：2017.7.6		
复查意见	整改合格，符合设计要求及规范。 复查人：孙富斌 日期：2017.7.6		