

监 理 检 查 记 录 表

工程名称: 浩德武鸣区宁武镇 50mwp 农业光伏电站项目

编号: 010

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.10.24	检查地点	光伏区 44 区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	光伏区 44 区 电缆敷设时, 对电缆的敷设位置, 电缆穿线管口处理进行检查.		
存在问题	电缆穿线管处, 喇叭口处毛刺居多,		
整改要求	现场要求施工人员, 立即进行处理.		
检查人	张健江	施工项目部 签收人/日期	刘清 2017.10.24
整改情况	整改结果, 符合规范要求 整改负责人: 刘清 日期: 2017.10.24		
复查意见	整改结果, 符合规范要求 复查人: 张健江 日期: 2017.10.26		