

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 011

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.16	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	新舱体到场准备更换，对吊装环境 作业资质等进行检查。		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	马俊	施工项目部 签收人/日期	王智港 2017.11.16
整改情况	无		
复查意见	整改负责人： 日期 复查人： 日期		



由 扫描全能王 扫描创建