

监理检查记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 012

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.24	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	47 区组件安装，对安装的组件进行平整度、倾斜角度、及连接处螺母紧固程度进行检验。		
存在问题	发现少数组件平整度不符合规范要求，螺母未紧固到位。		
整改要求	需要按设计规范要求整改。		
检查人	张俊 - 2017.11.24	施工项目部 签收人/日期	郭江 2017.11.24
整改情况	已按规范要求整改。 整改负责人：郭江 日期 2017.11.25		
复查意见	整改到位。 复查人：张俊 日期 2017.11.25		