

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 013

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.11.29	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	48 区焊接接地扁铁，对焊接扁铁搭接长度、焊缝饱满度、防腐处理等进行检查。		
存在问题	发现少数地方焊渣未清除到位，防腐未刷涂。		
整改要求	需要按设计规范要求整改。		
检查人	马俊 2017.11.29	施工项目部 签收人/日期	马俊 2017.11.29
整改情况	已按设计、规范要求整改到位。 整改负责人：马俊 日期 2017.11.29		
复查意见	经复查已整改到位。 复查人：马俊 日期 2017.11.29		