

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 015

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.12.12	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	28 区支架立柱安装，对支架立柱规格尺寸、间距及轴线偏差、高度偏差进行检查。		
存在问题	发现少数立柱间距偏差较大，方向不统一。		
整改要求	需要按设计规范要求进行整改。		
检查人	孙富斌 2017.12.12	施工项目部 签收人/日期	曹阳 2017.12.12
整改情况	已按设计规范要求进行整改。 整改负责人：曹阳 日期 2017.12.12		
复查意见	经复查已整改到位。 复查人：孙富斌 日期 2017.12.12		