

监理检查记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 018

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.3	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	12、30、34 区已进行过消缺工作，现对三个区施工质量进行初步验收。		
存在问题	1、少数螺丝螺母未紧固，斜拉杆未紧固；2、少数电缆套管未固定，防火封堵未做；3、少数材料有泥巴需清理；4、少数汇流箱、箱逆变需挂标识牌；5、少数支架、组件整体偏差较大需调整。		
整改要求	需要按设计规范要求整改。		
检查人	孙家斌 2018.1.3	施工项目部 签收人/日期	王阳 2018.1.4
整改情况	按设计规范要求整改。 整改负责人：王阳 日期 2018.1.4		
复查意见	已按设计规范要求整改到位。 复查人：孙家斌 日期 2018.1.4		