

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 019

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.1.13	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	现场已全部施工完成，剩余少数地方进行消缺工作，现对光伏区 1-50 区域内进行安全文明专项检查。		
存在问题	1、少数工人未佩戴安全帽；2、现场焊接发电机没有可靠接地；3、少数带电区域缺少警示牌。		
整改要求	需要按规范要求进行整改。		
检查人	孙富斌	施工项目部 签收人/日期	李阳 2018.1.13
整改情况	以上问题已按规范要求整改到位。 整改负责人：李阳 日期 2018.1.14		
复查意见	经复查，以上问题已整改到位。 复查人：孙富斌 日期 2018.1.14		