

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 002

施工单位	广西兴能电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.11	检查地点	升压站
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	对综合楼顶板支模进行检查。		
存在问题	发现部分区域模板牢固性不够。		
整改要求	要求施工人员进行加固模板。		
检查人	孙富斌	施工项目部 签收人/日期	王智港 2017.7.11
整改情况	已按要求进行整改 整改负责人：王智港 日期 2017.7.11		
复查意见	整改结果符合要求 复查人：孙富斌 日期 2017.7.11		