

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 020

施工单位	中国核工业二三建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2018.3.7	检查地点	光伏区
检查类型	☐ 巡视 ☐ 定期 ☒ 专项		
施工及检查情况简述	年后复工，现对光伏区 1-50 区域内进行安全文明专项检查，并对现场全部箱逆变进行缺陷检查。		
存在问题	1、现场围栏少数地方未修补到位，围栏缺少警示牌、标语等。2、箱逆变少数缺陷未完成，如安全门锁缺少，各开关未贴名牌等。3、场区少数地方杂草垃圾较多。		
整改要求	要求施工单位按相关规范及时进行整改消缺。		
检查人	孙家斌 2018.3.7	施工项目部 签收人/日期	王平 2018.03.07
整改情况	以上问题已按规范要求整改到位。 整改负责人: 王平 日期 2018.3.10		
复查意见	已按相关要求整改消缺。 复查人: 孙家斌 日期 2018.3.10		