

监 理 检 查 记 录 表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 003

施工单位	广西兴能电力建设有限公司	监理单位	常州正衡电力工程监理有限公司
检查时间	2017.7.17	检查地点	升压站
检查类型	☒ 巡视 ☐ 定期 ☐ 专项		
施工及检查情况简述	综合楼围墙的沉降. 对围墙垂直度. 进行复测		
存在问题	无		
整改要求	无		
检查人	孙富斌	施工项目部 签收人/日期	
整改情况	无		
	整改负责人：		日期
复查意见	无		
	复查人：		日期